

Le D. I. C.

Collectif de Défense des Intérêts Communaux de Vaylats

Mars 2022 – n° 12

Thème n° 4 (2/3) - L'EGLISE au centre du Village

DEGATS et NEGLIGENCE en Photos

Le diagnostic fait par une Entreprise spécialisée en Restauration de Monuments Historiques est sans appel. Il y a urgence d'entreprendre des travaux de restauration de l'Eglise.

Les photos prises il y a entre 7 et 10 ans !

- Toitures avec de nombreuses ardoises manquantes
- Nombreuses fuites réparées par des morceaux de zinc
- Etat de corrosion très avancée des crochets existants
- Mauvaises tenues et glissement important des ardoises dans le temps
- Ouvrages en zinc détériorés (faîtages, noues, gouttières...)
- présence d'infiltrations, couverture sur le transept nord arrachée

Dégâts, déjà 10 ans que ce constat a été réalisé et depuis rien n'a été entrepris.
Négligence manifeste d'une Municipalité qui sait et qui ne fait pas.
Aucun budget voté pour un minimum d'entretien de cet édifice au cœur du village.

Mesdames et Messieurs les élus

Réagissez !

Réveillez vos consciences citoyennes !

En l'occurrence faites des choix budgétaires pertinents. Et non spéculatifs et ratés !
Il est vraiment temps d'effectuer quelques travaux pour notre bien architectural local

l'Eglise Saint Pierre-ès-Liens au cœur du village de Vaylats

Quelques photos : De quoi faire peur.....


Côté charpente : quelques infiltrations...



Des câbles électriques en vrac ???



Côté toiture : le temps a fait son œuvre...



Les Responsables du DIC

Olivier BAJUS
Sylvie CORRIERI
André COURDESSES
Bernard DEILHES
Brigitte ROUELLE
Pierre VALENTIN